

## 住宅用防災警報器のリコール情報について

住宅用防災警報器の一部に不具合が発生し、メーカーによるリコールが行われている製品があります。お使いの住宅用防災警報器の品番を確認してください。

詳しくは下記の各社ホームページを参考にしてください。

| 製造者名・リコール情報ホームページ                                                                                                                                                                            | リコール対象品番・リコール内容                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ホーチキ株式会社<br><a href="http://www.hochiki.co.jp/news/newsdata/n201309.php">http://www.hochiki.co.jp/news/newsdata/n201309.php</a>                                                              | 住宅用防災警報器(SS-2LIA-10HC)<br>有効期限データの誤設定により、故障警報が鳴動する。 |
| ヤマトプロテック株式会社<br><a href="http://www.yamatoprotec.jp/assets/information/ysa-recall/index.html">http://www.yamatoprotec.jp/assets/information/ysa-recall/index.html</a>                        | けむびー(YSA-510VT等)<br>使用部品の不具合により、誤作動する恐れがある。         |
| ヤマトプロテック株式会社<br><a href="http://www.yamatoprotec.co.jp/assets/information/ysa-battery/">http://www.yamatoprotec.co.jp/assets/information/ysa-battery/</a>                                    | けむびー(YSA-210等)<br>短時間で電池切れとなる恐れがある。                 |
| 東芝ライテック株式会社<br><a href="http://www.tlt.co.jp/tlt/information/seihin/notice/defect/20100510/20100510.htm">http://www.tlt.co.jp/tlt/information/seihin/notice/defect/20100510/20100510.htm</a> | なるるミニ煙式<br>短時間で電池切れとなる恐れがある。                        |
| 日本フェンオール株式会社<br><a href="http://www.fenwal.co.jp/customer/0906.html">http://www.fenwal.co.jp/customer/0906.html</a>                                                                          | 煙雷<br>故障でないのに故障警報が鳴動する恐れがある。                        |
| 株式会社センチュリー<br><a href="http://www.century.co.jp/support/info/sgfh3l.html">http://www.century.co.jp/support/info/sgfh3l.html</a>                                                              | ねつの見張り番(一部商品)<br>低温の場合に自動試験機能が誤作動する恐れがある。           |
| マックス株式会社<br><a href="http://wis.max-ltd.co.jp/dry-fan/news.html?topics_no=237">http://wis.max-ltd.co.jp/dry-fan/news.html?topics_no=237</a>                                                  | 火無安全(かないあんぜん)<br>短期間で電池切れとなる恐れがある。                  |
| 越智産業株式会社<br><a href="http://www.ochisangyo.co.jp/keihou/">http://www.ochisangyo.co.jp/keihou/</a>                                                                                            | カチッ!とくん<br>短期間で電池切れとなる恐れがある。                        |

住宅用防災機器についてご不明な点は、最寄りの消防署、消防本部予防課へお問い合わせください。